

## LMK01801BISQX/NOPB

Cuid Uimhir: **LMK01801BISQX/NOPB**

Monaróir / Branda: N/A

Cur síos ar an Táirge: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN

Long Ó: Hong Kong

Stádas RoHS: Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach

Sí Loingsiú: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Datasheets:

 **CUIR ISTEACH FIOSRÚCHÁN** >















Féadfaidh an íomhá a bheith ionadaíoch.  
Féach na sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.

### Sonraí an táirge

<b>Cuid Uimhir</b>	LMK01801BISQX/NOPB	<b>Monaróir</b>	N/A
<b>Tuairisc</b>	IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN	<b>Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS</b>	Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
<b>Bileog sonraí</b>			
<b>Voltage - Soláthar</b>	3.15 V ~ 3.45 V	<b>cinéal</b>	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
<b>Soláthraí Pacáiste Gléas</b>	48-WQFN (7x7)	<b>Sraith</b>	-
<b>Cóimheas - Ionchur: Aschur</b>	1:8, 1:6	<b>Pacáistiú</b>	Tape & Reel (TR)
<b>Pacáiste / Cás</b>	48-WFQFN Exposed Pad	<b>aschur</b>	LVC MOS, LVDS, LVPECL
<b>Teocht Oibriúcháin</b>	-40°C ~ 85°C	<b>Líon na n Circuits</b>	2
<b>gléasta Cineál</b>	Surface Mount	<b>Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL)</b>	3 (168 Hours)
<b>Monaróir caighdeánach Luaidhe</b>	12 Weeks	<b>Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS</b>	Lead free / RoHS Compliant
<b>Ionchur</b>	LVC MOS, LVDS, LVPECL, RF Sinewave	<b>Minicíocht - Max</b>	3.1GHz
<b>Difreálach - Ionchur: Aschur</b>	Yes/Yes	<b>Cur síos Mionsonraithe</b>	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:8, 1:6 3.1GHz 48-WFQFN Exposed Pad
<b>Uimhir Pháirtaigh</b>	LMK01801		

### Táirgí Gaolmhara

 <p><b>LMK01020ISQX/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LMK02000EVAL-2</b> monaróir: N/A Tuairisc: BOARD EVAL FOR LMK02000-2</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LMK01801BEVAL/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: BOARD EVAL FOR LMK01801B</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LMK02000ISQX/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LMK02000EVAL-1</b> monaróir: N/A Tuairisc: BOARD EVAL WITH 245.76 VCXO</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LMK01020ISQ/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LMK02002ISQ/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLOCK CONDITIONER PLL 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LMK01801BISQ/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LMK01020ISQE/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LMK01801BISQE/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LMK02000EVAL2</b> monaróir: N/A Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR LMK02000</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LMK02000ISQ/NOPB</b> monaróir: N/A Tuairisc: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

### Clibeanna gaolmhara

LMK01801BISQX/NOPB

Praghas LMK01801BISQX/NOPB

Bileog Sonraí PDF LMK01801BISQX/NOPB

Stoc LMK01801BISQX/NOPB

LMK01801BISQX/NOPB

Dáileoir LMK01801BISQX/NOPB

Pictiúir LMK01801BISQX/NOPB

Bileog Sonraí Íoslódála LMK01801BISQX/NOPB

Ceannaigh LMK01801BISQX/NOPB

Soláthraí

Soláthraí LMK01801BISQX/NOPB

Íomhá LMK01801BISQX/NOPB

Bileog Sonraí LMK01801BISQX/NOPB

Ceannaigh LMK01801BISQX/NOPB

Dáileoir